



SERVIZIO DIAGNOSTICA STRUTTURE

Elenco dei lavori svolti

2020 • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di S. Agostino a Lucca (LU) • Indagine diagnostica su strutture lignee di copertura presso la sede ASUR di Fermo (FM) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato condominiale in Via del Giardino Botanico a Lucca (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso un fabbricato condominiale in Via Savenella a Bologna (BO) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso Palazzo Mansi di San Donnino in Via delle Trombe a Lucca (LU) • Controllo diagnostico sulla struttura del Ponte dello Scout in Rimini (RN) • Ispezione e classificazione a terra di travi vecchie per usi strutturali presso fornitore in località Terranuova Bracciolini (AR) • Indagine diagnostica su strutture lignee di copertura e di solaio presso l'Abbazia di Badia a Settimo - Scandicci (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso l'ex Abbazia di Torri – Sovicille (SI) • Indagine diagnostica preliminare sulla struttura lignea dei solai e dei controsoffitti soprastanti la "Sala degli Imperatori" e la "Sala degli Dei Paganì" presso Palazzo Silvestri-Rivaldi a Roma (RM) • Indagine diagnostica su strutture lignee di controsoffitto presso l'immobile denominato Palazzo dell'Abbondanza a Bagnacavallo (RA) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa degli Olandesi a Livorno (LI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di passerelle pedonali presso la Sede del Comitato Provinciale della Croce Rossa a Reggio Emilia (RE) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso fabbricato ex colonico a Buggiano (PT) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso palazzina priva a Castelvecchio di Compito – Capannori (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei presso il fabbricato denominato "Casa Costonzo" in località La Serra - Riola di Vergato (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso un fabbricato condominiale in Via Rambelli a San Giovanni in Persiceto (BO) • Ispezione e classificazione in opera di elementi lignei strutturali di copertura presso il Liceo Artistico Petrocchi a Pistoia • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la ex caserma dei VVFF di Ravenna (RA) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso Porta Modena a Crevalcore (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura e di solaio presso la Stazione Leopolda di Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso la Biblioteca Comunale di Bibbiena (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del portico adiacente la Chiesa di Stazzema (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di gronda presso il Castello di Mezzaratta a Settignano (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l'Auditorium Albergotti a Roma (RM) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso fabbricato novecentesco in Strada della Repubblica a Parma (PR) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso fabbricato ex colonico a Ponte a Greve (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di gronda presso Palazzo Bevilacqua a Bologna (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso fabbricato ex rurale in Via Molinetto a Ravenna (RA) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la sede della Provincia di Pistoia (PT) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso la Palazzina di Annalena all'interno dei Giardini di Boboli a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Padiglione 8b del Complesso Ospedaliero di Careggi a Firenze (FI)

2019 • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Villa Taverna, residenza dell'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America a Roma (RM) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura soprastante la "Sala del Colosso" presso la Galleria dell'Accademia



®

a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura soprastante il cosiddetto “Arengario” presso il Palazzo del Podestà a Mantova (MN) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della copertura della chiesa abbaziale presso l’Abbazia di Fossanova (LT) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura dell’Oratorio di San Rocco in località Vetriano-Pescaglia (LU) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso il Palazzo Comunale di Ravenna (RA) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato condominiale in Via S. Giuseppe a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea dei solai e della scala all’interno della Torre dell’Orologio presso il Palazzo del Podestà in Mantova (MN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso un fabbricato condominiale in Via Polese a Bologna (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso l’ex Caserma Vittorio Veneto in Via di Costa San Giorgio a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa dell’Immacolata a Firenze (FI) • Ispezione diagnostica di travi a terra presso cantiere ex palazzina eredità Pizza da destinarsi a centro di assistenza per anziani a Collodi (PT) • Indagine diagnostica su strutture lignee di copertura e di controsoffitto presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Polignano a Mare (BA) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del controsoffitto soprastante lo “Scalone Lorenese” all’interno del Complesso Museale degli Uffizi a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su un ponte pedonale in legno all’interno del parco divertimenti di Mirabilandia in località Savio (RA) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee di copertura del Padiglione 5 presso l’Ospedale di Livorno (LI) • Controllo diagnostico su elementi strutturali presso fabbricato in legno in corso di realizzazione in località Bientina (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso il fabbricato denominato “Villa Favard” in Via Curtatone a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il complesso parrocchiale di San Lorenzo a Usigliano – Casciana Terme-Lari (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei in opera presso fabbricato in località Castiglioncello (LI) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee di copertura del Padiglione 2 presso l’Ospedale di Cisanello a Pisa (PI) • Indagine diagnostica sugli elementi lignei della copertura e del controsoffitto soprastante la Sala Maria Luisa presso il Palazzo Ducale di Lucca (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso un fabbricato ubicato in S. Alessio (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Conservatorio delle Mantellate a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Chiesa di San Giorgio allo Spadaio – Barberino Val d’Elsa (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Palazzo d’Accursio a Bologna (BO) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee di copertura della Scuola “Lavinia Fontana” a Bologna (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Chiesa di San Giovanni Battista De Rossi in Roma (RM) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di una porzione di copertura dell’ala di Ponente all’interno del Complesso Museale degli Uffizi a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei presso la Torre dell’orologio - Palazzo d’Accursio Bologna (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso il Conservatorio di San Matteo sede della Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” a Castelfranco di Sotto (PI) • Indagine diagnostica su strutture lignee di solaio presso la sede della Banca d’Italia a Firenze (FI) • Indagine diagnostica integrativa su elementi strutturali lignei di copertura presso l’Istituto degli Innocenti a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli a Settimo Torinese (TO) • Accertamento diagnostico per sospetta infestazione da insetti xilofagi su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso un fabbricato condominiale a Torre de’ Roveri (BG) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l’ex Collegio Pacinotti in Piazza dei Cavalieri Pisa (PI) • Classificazione di travi lignee in opera presso fabbricato in S. Giovanni in Marignano (RN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Palazzo Ricci in Via del Collegio Ricci Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi



strutturali lignei di copertura presso il fabbricato direzionale ubicato in Via dei Della Robbia a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l'Hotel Excelsior a Viareggio (LU) • Indagine diagnostica su strutture lignee di copertura presso Palazzo Besta - Teglio (SO) • Indagine diagnostica • Indagine diagnostica sui controsoffitti e controllo dello stato della copertura presso il Tempio Valdese di Firenze (FI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso Palazzo Berardi in Via della Vigna Nuova a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso il fabbricato condominiale sito in Via Perosi Tortona (AL) • Indagine diagnostica su travi lignee di copertura presso il fabbricato condominiale sito in Via San Jacopo in Acquaviva Livorno (LI)

2018 • Indagine diagnostica su capriate lignee presso ex magazzino Croce Rossa a Rimini (RN) • Indagine diagnostica su strutture lignee di copertura e di solaio presso la Chiesa dell'Immacolata Concezione e annesso Oratorio della Pietà a Crevalcore (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Liceo Classico Statale Michelangiolo a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla tettoia lignea di tiro presso l'ex Tiro a Segno Nazionale di Piazzale Accursio a Milano (MI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato condominiale in Via Peyron a Torino (TO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato condominiale in Via Masaccio a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura e di solaio presso l'immobile ex Caserma Curtatone e Montanara a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del Padiglione delle Terme presso il Parco di Palagio Fiorentino a Stia (AR) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso il Museo di San Domenico ad Imola (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso il Palazzo Comunale in Siena (SI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso fabbricato danneggiato da incendio in Via degli Avelli a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su strutture lignee di copertura presso alcuni Istituti Scolastici Secondari della Provincia di Fermo (FM) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della scala principale interna presso un palazzo condominiale a Loreto (AN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l'immobile principale facente parte del complesso denominato "Villa Fiorita" a Prato (PO) • Indagine diagnostica sui solai e sulle scale interne presso la Torre dell'Orologio in Vicopisano (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Scuola Elementare Mordani a Ravenna (RA) • Indagine diagnostica sugli elementi strutturali lignei della gronda presso l'ex Palazzo della Provincia di Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di alcuni fabbricati facenti parte del complesso delle "Baracchine" sul Viale Italia a Livorno (LI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso palazzo privato in Piazza Torricelli a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la cappella annessa all'ex Ospedale di Carignano (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso Villa Pendola ad Antignano (LI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo di copertura presso l'Istituto Comprensivo G. Sanarelli a Stia (AR) • Classificazione secondo la resistenza di elementi strutturali lignei in opera presso fabbricato ex agricolo in località Moriano – Barberino (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato condominiale in Via Pistoiese a Prato (PO) • Indagine diagnostica sugli elementi strutturali lignei della cella campanaria presso Palazzo San Giorgio a Genova (GE) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura relativi ai locali ex Farmacia ed ex Dormitorio presso la Certosa di Calci (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso fabbricato ex colonico a Cafaggiolo – Barberino (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura della Chiesa di SS. Maria Ausiliatrice a Marina di Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso Palazzo Matteucci a Volterra (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso fabbricato ACER a Santarcangelo di Romagna (RN) • Indagine diagnostica su



®

elementi strutturali presso fabbricato in legno di nuova realizzazione a Sesto Fiorentino (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Palazzo Feroci a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali presso fabbricato in legno in corso di realizzazione in località Bondeno (FE) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato condominiale in Via Digione a Genova (GE) • Controllo diagnostico sulla struttura lignea della cella campanaria presso la Torre dell'Orologio – Palazzo del Podestà in Mantova (MN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali presso fabbricato in legno in località Punta Ala (GR) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso il Palazzo del Podestà in Mantova (MN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali presso fabbricato in legno in corso di realizzazione in località Bientina (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura e di solaio di un annesso ex colonico presso il Borgo di Cafaggiolo – Barberino (FI) • Classificazione a terra di travi ad uso del cantiere “Manica Corta-Manica Lunga” presso il Borgo di Cafaggiolo – Barberino (FI)

2017 • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio condominiale in Via Corridoni a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la Pinacoteca Civica “Il Guercino “ a Cento (FE) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso la Villa Medicea di Cafaggiolo a Barberino di Mugello (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso un fabbricato privato in Via Cava a Prato (PO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato privato in Via degli Aldobrandini a Prato (PO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio condominiale in località Altopascio (LU) • Indagine diagnostica sugli elementi lignei di gronda presso il Palazzo Ducale a Massa (MS) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della volta affrescata presso la Chiesa di San Giovannino degli Scolopi a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Villa delle Rose a Novi di Modena (MO) • Indagine diagnostica sulle passerelle pedonali in legno lamellare ubicate all'interno del centro commerciale Barberino Designer Outlet a Barberino di Mugello (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura e di solaio presso la canonica della Chiesa Concattedrale di San Pietro Apostolo a Guastalla (RE) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l'ex Asilo Comunale Santarelli a Forlì (FC) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di un fabbricato in corso di realizzazione in località Monte San Pietro (BO) • Indagine diagnostica su un ponte pedonale in legno lamellare ad Arenzano (GE) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso un fabbricato privato in località Molinaccio-Pescia (PT) • Indagine diagnostica su un ponte pedonale in legno lamellare a Riolo Terme (RA) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso un fabbricato privato in località Casa Bruciata a Gaiole in Chianti (SI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Chiesa di San Giovanni Battista in Galliciano (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso Palazzo Boileau a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso Palazzo Galletti a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso il Teatro Anatomico - Ex Ospedale Sant'Agostino in Modena (MO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Certosa di Calci (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso Palazzo Calcagnini sede del Consolato Generale degli Stati Uniti a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Villa San Cerbone sede del Presidio Ospedaliero Serristori di Figline Valdarno (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di gronda e di copertura presso Palazzo Pazzi Quaratesi a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla copertura in legno lamellare della Piscina Comunale di Capannori (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di controsoffitto presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista a Ponsacco (PI) • Indagine diagnostica sugli elementi strutturali lignei della copertura presso la Chiesa di Santo Stefano a Calcinaia – Lastra a Signa (FI) • Indagine diagnostica su



®

elementi strutturali lignei di recinzione presso un parco pubblico in località Castagnetola – Massa (MS) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura e solaio presso l'Ex Collegio alla Querce a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato colonico - Casello autostradale Valdarno – Terranuova Bracciolini (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la ex Scuola Elementare di Migliarina – Carpi (MO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso Palazzo Saluzzo di Paesana a Torino (TO) • Indagine diagnostica sugli elementi strutturali lignei della copertura presso la Chiesa del Convento della Vergine a Fucecchio (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di gronda presso gli Arsenali Medicei – Museo delle Navi a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su solai lignei presso il Palazzo Ducale a Massa (MS) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l'Istituto degli Innocenti a Firenze (FI).

2016 • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio privato a Riccione (RN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Badia di Buggiano Castello (PT) • Ispezione e classificazione in opera di elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio privato in Campo Tizzoro (PT) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso la sede dell'Istituto degli Innocenti a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il complesso immobiliare "Villanova" a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il fabbricato condominiale ubicato in Corso Italia a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sugli elementi strutturali lignei della cella campanaria presso la Chiesa del Santo Sepolcro a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso un edificio privato in località Corniola-Empoli (FI) • Indagine diagnostica su una capriata lignea presso il Teatro Yves Montand a Monsummano Terme (PT) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Scuola Primaria "Carlo Collodi" in località Ponte a Elsa – San Miniato (PI) • Indagine diagnostica su travi di solaio presso il fabbricato condominiale ubicato in Via dei Fossi a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Palazzo Mediceo di Seravezza (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura per sospetta infestazione da insetti xilofagi presso un edificio rurale privato in località Fauglia (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Palazzo Ducale di Lucca (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Palazzo Pagani in località Montecatini Val di Cecina (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Scuola Primaria "G. Marconi" a Carrara (MS) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei lamellari presso l'asilo nido comunale "Cosimo Isola" in località Lammari-Capannori (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato facente parte del complesso della Stazione Ferroviaria di Bologna Centrale (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei lamellari di copertura presso il Centro Sportivo Comunale del Terdoppio a Novara (NO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio privato in località San Donato in Poggio (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura del "Loggiato del Pellegrino" in Piazza Buondelmonti ad Impruneta (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l'Asilo Nido Comunale "Lo Scoiattolo" in Lucca (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei lamellari presso la Palestra "Sardi" in località S.Alessio (LU) • Indagine diagnostica su travi di solaio presso un fabbricato condominiale ubicato in Via Borgognissanti a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato condominiale ubicato in Via Borgazzi a Monza (MB) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Chiesa di San Tommaso Apostolo a Certaldo (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Rifugio Alpino "Marchetti" in località Le Tagliole – Pievepelago (MO) • Indagine diagnostica sul cassettonato ligneo presso la Pieve di Santa Maria Assunta in Bientina (PI) • Indagine diagnostica travi lignee di solaio in opera,



®

selezione e classificazione di travi a terra presso un cantiere privato di ristrutturazione a Fiesole (FI) • Indagine diagnostica sulle travi lignee di un porticato presso un edificio rurale in località S.Andrea in Caprile – Capannori (LU) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso un fabbricato di proprietà AMIU in Genova (GE) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso Villa Guidiccioni - ex Ospedale di Carignano (LU)

2015 • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei presso il Teatro Marengo di Novi Ligure (AL) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea della sede del Triennio di Ingegneria presso l'Università degli studi di Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso Villa Malpigli in località Scilivano-Pescaglia (LU) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la sede del Comune di Faenza (RA) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso edificio privato in Budrio (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio condominiale in Via Pertini a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla pista in legno del Velodromo Vigorelli in Milano (MI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio condominiale in località Tavarnuzze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio condominiale in Via Stoppani a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla copertura e sui solai lignei della ex Chiesa della Beata Vergine della Pace in Via Borgo delle Colonne a Parma (PR) • Ispezione tecnologica su scala lignea all'interno della torre presso il Castello dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra (SP) • Indagine diagnostica sul ponte in legno lamellare denominato "Ponte dello Scout" a Rimini (RN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio privato in località Soffiano a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio condominiale in località Paduletto a Cecina (LI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la torre saracena di Ospedaletti (IM) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso la ex Casa delle Balie in Siena (SI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso edificio in località Casola in Lunigiana di proprietà E.R.P. Massa Carrara • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura e di solaio presso l'Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano – Tavarnelle Val di Pesa (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l'edificio sede della Società Artigiana di Bologna (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso Villa Giorgetti in località Marlia (LU) • Controllo diagnostico su infestazione da insetti xilofagi in edificio privato in località Bassa – Vinci (FI) • Indagine diagnostica sulla copertura e sui solai lignei dell'edificio denominato "Casa Pacinotti" in Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso edificio condominiale in Borgo Santi Apostoli a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei del sistema di trabeazioni interne presso la Basilica della Natività in Bethlehem – Palestina • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Villa Santa Margherita – Ospedale Pietro Palagi in Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Palazzo Spinelli in Via Borgo Santa Croce a Firenze (FI)

2014 • Controllo diagnostico su infestazione da insetti xilofagi in edificio condominiale a Prato (PO) • Controllo diagnostico sulla struttura lignea della Torre Campanaria presso Palazzo Senatorio in Roma (RM) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio all'interno della Torre Bonifacio IX presso Palazzo Senatorio in Roma (RM) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di San Pietro in Capornano-Villa Basilica (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei lamellari di copertura presso edificio privato in località Montegiorgio (FM) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l'ex convento della Badia Fiesolana (FI) sede dell'Istituto Universitario Europeo • Indagine diagnostica sul cassettonato ligneo soprastante la Sala Orazi e Curiazi presso i Musei Capitolini in Roma (RM) • Indagine



®

diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di San Martino a Schignano-Vaiano (PO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso il Palazzo Bonci Casuccini a Chiusi (AR) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso fabbricato Azienda Vinicola San Donnino in località San Vito-Certaldo (FI) • Indagine diagnostica su strutture lignee di solaio e di copertura presso il Complesso del “Conventino” a Firenze (FI) • Controllo diagnostico sulle capriate lignee della copertura soprastante l’Aula Giulio Cesare presso Palazzo Senatorio in Roma (RM) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso l’Istituto San Silvestro in Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea del Palazzo della Sapienza in Pisa (PI) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura presso la Basilica di San Francesco in Arezzo (AR) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura presso la Chiesa di San Leonardo in Arcidosso (GR) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso l’Istituto Secondario Civitali-Paladini in Lucca (LU) • Indagine diagnostica sul piedistallo del modello “Ratto delle Sabine” del Gianbologna presso il Museo dell’Accademia a Firenze (FI) • Classificazione in opera di elementi strutturali lignei della copertura presso il Palazzo Tergesteo a Trieste (TS) • Indagine diagnostica su solai lignei presso l’ex Monastero di Santa Chiara in Arezzo (AR) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso il complesso del Baraccano a Bologna (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un fabbricato condominiale ubicato in Piazzale Ricasoli a Lucca (LU) • Classificazione in opera di travi di solaio presso alcuni fabbricati di proprietà S.P.E.S. srl a Pistoia (PT) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Palazzo Scorzi-Tobler a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su travi di solaio presso l’ex mulino in località Baccatoio – Pietrasanta (LU)

2013 • Indagine diagnostica su solai lignei di edificio privato a Villa Basilica (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura di alcuni capannoni industriali (ex militari) in Prato (PO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Chiesa di San Pietro a Grado (PI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso il Palazzo Valloni a Rimini (RN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso il Palazzo Scorzi-Tobler a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su solai lignei presso l’ex Hotel Fenice Palace in Via Martelli a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso l’ex Ospedale Minghetti a Spicchio – Lamporecchio (PT) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l’ex Ospedale di Carignano (LU) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Scuola Elementare Giuliotti a Greve in Chianti (FI) • Indagine diagnostica su una trave di solaio presso il Monastero Domenicano di San Vincenzo in Prato • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso il Palazzo del Podestà in Mantova (MN) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura della casermetta San Pietro in Lucca (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso una villa privata in località Casalecchio di Reno (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Villa Guinigi in località Matraia-Capannori (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso l’ex complesso ospedaliero di Sant’Agostino in Modena (MO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il complesso di Montedomini in Firenze (FI) • Indagine diagnostica sul basamento ligneo del modello del “Ratto delle Sabine” del Gianbologna presso il Museo dell’Accademia di Firenze (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Teatro “Arena del Sole” in Roccabianca (PR) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso il Palazzo della Ragione in Mantova (MN) • Indagine diagnostica sugli elementi strutturali lignei della cella campanaria e della copertura della Torre delle Ore presso il Palazzo del Podestà in Mantova (MN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso il Palazzo Cenami in Lucca (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura di una palazzina residenziale presso la Caserma Marini in Pistoia (PT) • Classificazione a terra di travi vecchie da reimpiegare presso cantiere privato in località



Radda in Chianti (SI) • Classificazione a terra di travi vecchie da reimpiegare presso cantiere privato in località Mandriole (RA) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Basilica della Natività in Bethlehem – Palestina

2012 • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e del controsoffitto della Chiesa di Santa Caterina in Lucca (LU) • Indagine diagnostica su solai lignei presso un fabbricato privato in Castelfalfi-Montaione (FI) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea della Cappella di S. Anna presso il Centro Residenziale “Lagomare” a Torre del Lago (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura del Casino Bellucci sede del Municipio di Vignola (MO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura del Palazzo Gigli in Lucca (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura della Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno in Pisa (PI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso il Museo Archeologico della Toscana in Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso l’Istituto Alberghiero Statale “Giuseppe Minuto” a Marina di Massa (MS) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso un fabbricato condominiale in Via Garibaldi a Bologna (BO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del sistema di accesso al granaio presso la Grancia di Cuna – Monteroni d’Arbia (SI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il fabbricato sede della CariParma sul Viale Matteotti in Firenze (FI) • Indagine diagnostica su alcuni solai lignei presso Villa “I Tattoli” a Cerbaia - San Casciano Val di Pesa (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura di uno dei padiglioni da destinare a sede del Museo delle Navi presso gli Arsenali Medicei in Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Scuola Primaria F. Di Donato in Roma (RM) • Indagine diagnostica su solai lignei presso un fabbricato privato in località Monteggiori – Camaiore (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Azienda Valli Comunali di Comacchio (FE) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della copertura presso un fabbricato privato ubicato sul Viale Matteotti a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso il fabbricato denominato “il Palazzo” in località San Giusto di Brancoli (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso il fabbricato denominato “La Limonaia” in Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Teatro Massari in San Giovanni a Marignano (RN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Scuola Primaria Niccolini in Firenze (FI)

2011 • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso un edificio privato in Via Chiara a Empoli (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e del controsoffitto soprastanti la zona platea presso il Teatro Verdi a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la ex Chiesa di Via Borgo Garibaldi a Certaldo (FI) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della copertura e dei solai presso il Palazzo Manganelli a Casalmaggiore (CR) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di S. Francesco a Lucca (LU) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso un ex fabbricato rurale a S. Casciano dei Bagni (SI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso il fabbricato ex Direzione delle Miniere a Piancastagnaio (SI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea delle Baracchine - Giardini Viale Italia a Livorno (LI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la tribuna del campo sportivo di Donoratico (LI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra – Ex Conservatorio di San Pietro a Colle di Val d’Elsa (SI) • Indagine diagnostica, verifica statica preliminare e proposta interventi sulla struttura lignea della copertura di un fabbricato adibito a magazzino scene del Teatro dell’Opera di Roma in Via dei Larici 4 – Località Quarticciolo – Roma • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso lo stabilimento Eli Lilly di Sesto Fiorentino (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Duomo di



®

Lucca (LU) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il fabbricato ubicato in Via del Guado a Prato (PO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso un edificio privato in località Coriano (RN) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio privato in Via delle Lenze a Pisa (PI) • Classificazione secondo la qualità meccanica di elementi strutturali lignei di recupero in località Castelnuovo di Sotto (RE) • Classificazione secondo la qualità meccanica di elementi strutturali lignei nuovi e di recupero in località Asciano (SI) • Classificazione secondo la qualità meccanica di elementi strutturali lignei di recupero in località Fauglia (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio presso Villa Borri ad Asciano (PI)

2010 • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso un edificio condominiale in Via Corte d'Appello a Torino (TO) • Indagine diagnostica su una struttura lignea di copertura presso l'Accademia di Belle Arti a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di Rosano (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee presso un fabbricato ex convento in località Antella – Bagno a Ripoli (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee presso un fabbricato in località Rignano sull'Arno (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa dei SS Jacopo e Filippo a Scarperia (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Pieve di S.Maria Assunta a Bientina (PI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura di un edificio rurale ubicato in Via Aurelia Sud Pisa (PI) • Indagine diagnostica su travi lignee di copertura presso il Palazzo del Rettorato a Pisa (PI) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della Torre Civica delle Ore a Lucca (LU) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di S.Pietro a Casaglia – Calenzano (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura presso Villa Le Balze a Fiesole (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura soprastante la sala Giulio Cesare e sulla struttura lignea delle celle campanarie presso il Palazzo Senatorio in Campidoglio a Roma (RM) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e della graticcia soprastante il palcoscenico presso il Teatro Verdi di Salerno (SA) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura soprastanti la zona platea e la zona palcoscenico presso il Teatro Guglielmi di Massa (MS) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea dei solai e di parte della copertura presso la Villa Medicea di Careggi a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura presso Villa Le Balze a Fiesole (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e della graticcia soprastante il palcoscenico presso il Teatro Verdi di Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura della Chiesa Valdese in Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura della Rocchetta presso il Castello di Vignola (MO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura di uno dei padiglioni del complesso ex carcere di S.Teresa a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura presso il fabbricato condominiale di Via Rosellini 5 a Pisa (PI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura della palestra presso il Liceo scientifico Rosa Luxemburg di Bologna (BO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della palestra della scuola elementare Ariosto in località S.Maurizio – Reggio Emilia (RE) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura presso il Palazzo Amati Cellesi a Pistoia (PT)

2009 • Indagine diagnostica su solai e controsoffitti lignei presso il Palazzo del Capitano a Siena (SI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo in edificio privato ubicato in Via Cimatori a Prato (PO) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso un fabbricato commerciale ubicato in Via Ferrucci a Prato (PO) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso un palazzo condominiale ubicato in Via della Madonna a Livorno (LI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Scuola Elementare Carducci a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso l'ex cinema di Fiano-Certaldo (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso la cantina dell'ex Fattoria di Bastia-Empoli (FI) • Indagine diagnostica



®

su un solaio ligneo della ex limonaia presso Villa Salviati a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro (PU) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso l'ex Cavallerizza in Via Foldi a Milano (MI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso Villa Caserotta a S.Casciano Val di Pesa (FI) • Indagine diagnostica su travi lamellari di copertura presso l'ex Fornace Di Muzio a Chieti Scalo (CH) • Classificazione di travi lignee in opera in edificio privato a Montefiridolfi - S.Casciano Val di Pesa (FI) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della copertura presso il Palazzo Scaligero a Verona (VR) • Indagine diagnostica su strutture lignee di copertura presso il Centro Commerciale I Gigli a Capalle – Campi Bisenzio (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa della Madonna dell'Acqua a Cascina (PI) • Indagine diagnostica su solai lignei presso Palazzo Demidoff-Amici a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee presso Ca' Dal Zotto a Volpago del Montello (TV) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso un edificio privato in località Comeana - Carmignano (PO) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di S.Giovanni Battista a Piasco (CN) • Indagine diagnostica su controsoffitti lignei presso il Teatro Alighieri di Ravenna (RA) • Indagine diagnostica su strutture lignee di copertura presso la Rocca di Vignola (MO)

2008 • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo a Certaldo Alto (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di San Domenico ad Arezzo (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della volta soprastante il "Salone delle feste" presso Palazzo Serristori a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso la Sacrestia del Duomo di Siena (SI) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso un fabbricato condominiale ubicato in Via S.Lucia 62 a Napoli (NA) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura di un fabbricato antico in località Pontelungo (PT)) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di alcuni solai e volte presso il Palazzo Roero-Malabaila in Asti (AT) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso "Villa Belvedere" in località S.Maria a Colle (LU) • Indagine diagnostica su travi lignee di copertura presso un fabbricato rurale ubicato in Via di Citerna a Fiano-Certaldo (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso l'edificio condominiale ubicato in Via Fontebuoni 1 a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso un fabbricato rurale ubicato in località Pernina - Sovicille (SI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Teatro Aycardi di Finale Ligure (SV) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto (GR) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso il fabbricato ubicato in Via Banchi di Sopra 1/3 a Siena (SI) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso il Castello di Piobesi Torinese (TO) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso gli ex Laboratori Farmaceutici Gentili di Pisa (PI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la sede direzionale della società SCA a Capannori (LU) • Indagine diagnostica su travi lignee presso Casa Filippi a Cavallermaggiore (CN) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso l'ex Teatrino di Traversetolo (PR) • Indagine diagnostica su travi lignee presso la Villa di Fornello a Pontassieve (FI) • Indagine diagnostica su un ponte pedonale in località Porlezza (CO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la Villa Appia delle Sirene a Roma (RM) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei della copertura presso il Palazzo Ducale di Lucca (LU) • Indagine diagnostica su un controsoffitto ligneo presso la Scuola Elementare Villa la Fonte a Sesto Fiorentino (FI)

2007 • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura, della graticcia e dei ballatoi soprastanti la zona palcoscenico presso il Teatro Curci di Barletta (BA) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso il Palazzo Guinigi Magrini a Lucca (LU) • Indagine diagnostica sul solaio ligneo soprastante la Sala Consiglio presso il Palazzo del Podestà



®

a Montevarchi (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del binario del roller coaster “Sierra Tonante” presso il Parco di Mirabilandia (RA) • Indagine diagnostica su travi lignee di copertura presso il palazzo condominiale ubicato in Lungarno Gambacorti 26 a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di S.Maria Assunta a Badia di Montepiano (PO) • Indagine diagnostica su travi lignee di copertura presso il fabbricato condominiale ubicato in Via Voltorno 21 a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su travi lignee di copertura presso il palazzo condominiale ubicato in via Brunforte 14 a Fermo (AP) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea dei solai e della copertura presso un fabbricato privato in località Coreglia (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e dei solai presso un fabbricato rurale in località Petrognano – Rufina (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee di copertura presso il fabbricato condominiale ubicato in via Della Spina 35 a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su travi lamellari di copertura presso la Piscina Comunale di Capannori (LU) • Indagine diagnostica su travi lignee di copertura presso il palazzo condominiale ubicato in Lungarno Gambacorti 39 a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso l’ex convento di San Domenico a Cetona (SI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea dei solai presso Villa Fioccardo in località Moncalieri (TO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura presso un fabbricato privato ubicato in Via Livornese a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su strutture lignee di copertura e di solaio presso l’Istituto Statale d’Arte “F.Russoli” di Pisa (PI) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso un fabbricato condominiale ubicato in Via Borgo Stretto 30 a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso il Castello della Manta in località Manta – Saluzzo (CN) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso un fabbricato privato in Via Saragozza 102 a Bologna (BO) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la sede centrale della Banca Cassa di Risparmio di Firenze in Via Bufalini a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso il Palazzo Roero-Malabaila in Asti (AT) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di copertura presso la sede dell’Istituto Buddista Italiano “Soka Gakkai” a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto (GR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del roller coaster “Sierra Tonante” presso il Parco di Mirabilandia (RA) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di S.Maria Assunta in località Chiesanuova (PT) • Indagine diagnostica su travi lignee di solaio presso un palazzo condominiale ubicato in Piazza de’ Peruzzi 2 a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su travi lignee di copertura presso un fabbricato condominiale ubicato in Via S.Frediano 5 a Pisa (PI)

2006 • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e dei solai di alcuni fabbricati rurali facenti parte del complesso denominato “Ex centro aziendale Chiggiato” da destinare a futura sede del Museo Archeologico del Mare in località Caorle (VE) • Servizio di classificazione su legname in opera presso l’Oratorio di S.Rocco a Cigoli – S. Miniato (PI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di un solaio presso il Palazzo dei Nobili ex sede della Banca d’Italia a Lucca (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la sede del Centroleasing Spa a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura presso la Chiesa di S.Maria in località Lison-Portogruaro (VE) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso un edificio adibito a civile abitazione in località Ugnano a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la Chiesa di S.Cristina in Pilli in località Poggio a Caiano (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso il fabbricato denominato “Casa del Bosco” da destinare a futura sede del Museo del Legno in località Meolo (VE) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei di solaio e di copertura presso il Palazzo Guinigi Magrini a Lucca (LU) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura presso il Palazzo della Prefettura in Arezzo (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la Chiesa della Madonna delle Grazie a Montalcino (SI) • Assistenza tecnica alla



®

progettazione, direzione lavori e collaudo nell'ambito degli interventi di restauro/consolidamento sulle strutture lignee soprastanti la Sala Diplomatica presso il Palazzo Reale in Napoli (NA) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee di copertura presso il Centro Sociale Anziani "ex Scuderia Villa Torchi" a Bologna (BO) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso la Chiesa di San Francesco in Arezzo (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la Pieve di S.Maria a Vicopisano (PI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la Scuola Elementare Pascucci a Santarcangelo di Romagna (RN) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del controsoffitto soprastante il salone monumentale presso il Palazzo Pucci a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura presso la Chiesa di S.Leopoldo a Cintolese-Monsummano Terme (PT) • Indagine diagnostica preliminare sulla struttura lignea di alcuni impianti sportivi comunali a Pescasseroli (AQ) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la Chiesa di San Michele - Castiglion del Bosco - Montalcino (SI) • Indagine diagnostica su alcune travi di copertura presso il fabbricato condominiale ubicato in P.za S.Frediano 11 a Pisa (PI) • Indagine diagnostica su travi di copertura e di solaio presso un fabbricato rurale in località Sambuca – Tavarnelle Val di Pesa (FI)

2005 • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e dei solai, progettazione e realizzazione degli interventi presso il Palazzo dei Nobili ex sede della Banca d'Italia a Lucca (LU) • Indagine diagnostica e progettazione interventi sulle capriate lignee della copertura presso la Reggia di Caserta (CE) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura presso la Chiesa di S. Elisabetta a Parma (PR) • Indagine diagnostica su alcuni elementi lignei strutturali presso il Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa (VI) • Indagine diagnostica su alcuni elementi lignei strutturali della copertura presso il Palazzo Forlì-Forti in Lucca (LU) • Indagine diagnostica su capriate presso il Complesso di S. Apollonia in Firenze • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura presso la Scuola Materna Comunale in località Sitorni (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di parte della copertura presso il complesso della Casa di Riposo Fossombroni in Arezzo (AR) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura, progettazione e realizzazione degli interventi presso la Chiesa di S. Caterina d'Alessandria in Pisa (PI) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura presso la Chiesa di Jonadi (VV) • Indagine diagnostica su parte delle strutture lignee di copertura presso il Convitto Nazionale Cicognini di Prato (PO) • Indagine diagnostica e progetto degli interventi sul ballatoio ligneo della scalone d'onore presso il Palazzo Pubblico di S. Marino (RSM) • Indagine diagnostica su strutture lignee presso il Palazzo De Seta in Palermo (PA) • Indagine diagnostica su strutture lignee presso il complesso di S.Chiara in località Cagli (PU) • Indagine diagnostica e verifica statica della copertura della Scuola Matteotti in Firenze (FI) • Indagine diagnostica su alcuni solai lignei presso il Palazzo Mathis in località Bra (CN) • Indagine diagnostica su solai lignei presso l'azienda agrituristica "Il bacio" in località Fiano-Certaldo (FI) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso l'Ex Conservatoria dei Registri Immobiliari in Firenze (FI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso la Villa "Le Maschere" a Barberino di Mugello (FI) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della copertura presso il Castello di Susa (TO) • Indagine diagnostica su alcune strutture lignee di copertura presso il Podere "I graticci" in località S.Vito-Certaldo (FI).

2004 • Indagine diagnostica su solai lignei del Castello di Piobesi Torine se (TO) • Indagine diagnostica sulla copertura e sui solai lignei di un fabbricato rurale presso la Fattoria le Mozzete a S.Piero a Sieve (FI) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sulla struttura lignea della copertura della Gipsoteca presso l'Istituto Statale d'Arte di Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura del Duomo di Siena (SI) • Indagine diagnostica su alcune strutture lignee (solai e coperture) presso il complesso di S. Maria della Scala a Siena (SI) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi per la messa in sicurezza



®

sulle strutture lignee di copertura del Palazzo della Provincia (locali Prefettura) di Lucca (LU) • Indagine diagnostica su alcune strutture lignee della copertura presso Palazzo Barbolani in Arezzo (AR) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee di copertura del Palazzo Parenzi in Lucca (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e del controsoffitto della Chiesa di S. Apollonia a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura dell'Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze (FI) • Indagine diagnostica su alcune capriate della Chiesa di S. Agostino a Prato (PO) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura della Chiesa Cattedrale di Cesena (FO) • Indagine diagnostica su alcune strutture lignee della copertura e dei solai presso Palazzo Pazzi Quaratesi a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura della ex Chiesa dei Battilani a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura del Teatro Bellini in Napoli (NA) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sulle strutture lignee della copertura e dei solai del Palazzo Mochi Zamperoli in Cagliari (PU) • Indagine diagnostica su alcune strutture lignee della copertura presso Palazzo Bardi alle Grazie in Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura della Dogana Vecchia in Pisa (PI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura della Chiesa di S. Francesco a Foiano della Chiana (AR) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura della navata centrale della Chiesa di S. Ponziano in Lucca (LU)

2003 • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sul controsoffitto della Sala di Rappresentanza presso il Palazzo Ducale di Lucca (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di un ponte ligneo carrabile presso il Condominio di Milano 3 a Rozzano (MI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura dell'ex Chiesa del Suffragio a Pesaro (PU) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura della Chiesa di S. Caterina alla Misericordia in Serre di Rapolano (SI) • Indagine diagnostica sul solaio ligneo del nuova Sala Consiliare del Comune di Poggio Bracciolini (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea dei solai e della copertura presso l'ex Collegio di S. Chiara a Castiglion Fiorentino (AR) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura dell'ex Convento di S. Maria delle Grazie presso l'Ospedale di Pistoia (PT) • Indagine diagnostica su capriate lignee di copertura presso la Reggia di Caserta (CE) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sulle capriate lignee della copertura della Chiesa di S. Francesco a Cagliari (PU) • Indagine diagnostica su alcune strutture lignee di copertura presso il Centro Don Gnocchi di Pozzolatico (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura del fabbricato da destinare a nuova sede della Banca Monte dei Paschi di Siena a Castelnuovo Berardenga (SI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura della sala principale di lettura presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura della Chiesa di S. Jacopo a Cozzile (PT) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura della Dogana Veneta in Lazise (VE) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di alcuni solai e coperture presso l'ex Spedale degli Innocenti a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea dell'Oratorio di S. Rocco a Cigoli – S. Miniato (PI) • Indagine diagnostica su una capriata lignea della copertura della Basilica di Impruneta (FI) • Indagine diagnostica su elementi strutturali lignei in opera presso la scuola materna di Pianezzoli – Empoli (FI) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della Chiesa di S. Maria a Bovino – Vicchio di Mugello (FI)

2002 • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e del controsoffitto della Chiesa di San Marco a Firenze • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura della Chiesa Cattedrale di Cesena (FO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura del vecchio municipio di Riese Pio X (TV) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura della sala della Corte di Assise in Arezzo (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e del controsoffitto della vecchia Sala Consiliare della Provincia di Pesaro (PU) • Indagine



®

diagnostica sulle strutture lignee del Palazzo Monte di Pietà in Forlì (FO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura della ex Cavallerizza a Novi Ligure (AL) • Classificazione secondo la resistenza del legname utilizzato per la ricostruzione dei ponti Pontinello e S.Mauro a Burano (VE) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del loggiato esterno del castello di Torre del Gallo a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su alcune travi lignee presso Palazzo Romagnoli-Reggiani a Forlì (FO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura del Museo di Pretestato in Roma (RM) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di alcuni solai presso Palazzo Martelli in Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea della Chiesa di S.Maria ai Greci ad Agrigento (AG) • Indagine diagnostica sui solai lignei dell'ex Convento di S.Anna alla Misericordia a Palermo (PA) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del ballatoio della sala riservata presso la Biblioteca Universitaria di Pisa (PI) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee del Castello di Ozegna (TO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di alcuni solai presso Villa Pisani (VE) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di alcuni solai presso il Municipio di Sesto Fiorentino (FI) • Indagine diagnostica sul soffitto ligneo della Sala Carlo VIII presso il Palazzo Medici Riccardi in Firenze (FI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso Palazzo Guinigi a Lucca (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura del locale Magazzino Economato presso il padiglione storico dell'Ospedale di Pistoia (PT) • Indagine diagnostica su una trave lignea della copertura presso la Prefettura di Prato (PO)

2001 • Indagine diagnostica sul solaio ligneo della ex limonaia presso Casa Pascoli a Castelvechio Pascoli (LU) • Indagine diagnostica sulla copertura dell'ex Chiesa di S.Ignazio ad Arezzo (AR) • Indagine diagnostica sui palchi lignei del Teatrino di Vetriano (LU) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso la Casermetta S.Salvatore a Lucca (LU) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea dei solai e della copertura presso Villa Sassetti a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su alcuni solai lignei presso Villa Strada a Miasino (NO) • Indagine diagnostica su solai lignei presso alcuni fabbricati di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Forlì (FO) • Indagine diagnostica sulla cantoria lignea della Chiesa di S.Maria a Candeli a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura e del controsoffitto della Basilica di Monsummano Terme (PT) • Indagine diagnostica su alcune strutture lignee della copertura presso l'Ospedale Morgagni di Forlì (FO) • Indagine diagnostica sui solai lignei del Palazzo Granducale a Foiano della Chiana (AR) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del porticato presso la Porta S.Pietro a Lucca (LU) • Indagine diagnostica sui solai lignei del fabbricato di proprietà dell'Ordine Mauriziano ubicato in piazza della Repubblica a Torino (TO) • Indagine diagnostica su alcuni solai lignei presso Casa Baronio a Cesena (FO) • Indagine diagnostica su capriate lignee presso l'ex Lanificio Campolmi a Prato (PO) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di restauro sulla struttura lignea della cantoria e dell'organo di Donato del Piano presso la Chiesa di S.Nicolò l'Arena a Catania • Indagine diagnostica su alcuni solai e coperture presso il Castello dell'Acciaio a Scandicci (FI)

2000 • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della Torre Reata presso il Castello di Asolo (TV) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sulla copertura lignea del Cenacolo di Santo Spirito a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su un fabbricato in legno ad uso abitazione in provincia di Siena (SI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo in un edificio privato ubicato nel centro storico di Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee dell'ex Conceria Lapi da destinare a Museo del Cuoio a S.Croce sull'Arno (PI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del "Roller Coaster" presso il Parco di Mirabilandia (RA) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea del Palazzo Comunale a Modena (MO) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della copertura del Cimitero Monumentale di Modena • Indagine diagnostica su alcuni solai lignei presso il Palazzo degli Istituti Culturali del Comune di Forlì (FO) • Indagine



®

diagnostica sulla copertura lignea del Palazzo dei Priori a Volterra (PI) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sulla struttura lignea di copertura della Chiesa di San Lorenzo a Borgo S.Lorenzo (FI) • Indagine diagnostica sui solai lignei di Villa La Pietra a Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura del Teatro Petrarca in Arezzo (AR) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sulle capriate lignee della Cattedrale di Arezzo (AR) • Indagine diagnostica e progettazione della struttura di rinforzo della copertura lignea della Chiesa della Madonna dell'Umiltà a Loro Ciuffenna (AR) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento su alcuni solai lignei dell'ex Convento di S.Anna alla Misericordia a Palermo (PA) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sulla copertura lignea della Chiesa della Madonna del Carmine a Pistoia (PT) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento su alcune capriate lignee della Chiesa Cattedrale di Cesena (FO) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura della Villa di Geggiano (SI) • Indagine diagnostica su alcuni solai lignei presso Palazzo Crocini a Prato (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura della Chiesa di San Francesco a Castelfiorentino (FI) • Indagine diagnostica su alcune strutture lignee di copertura dell'ex Collegio S.Chiara a Castiglion Fiorentino (AR) • Indagine diagnostica, verifiche strutturali e progettazione degli interventi di consolidamento sulla struttura lignea di copertura dell'ex Magazzino Daziario "Barriera Fiorentina" a Livorno (LI) • Indagine diagnostica, verifiche strutturali e collaudo di un solaio ligneo presso Villa Sansoni ad Ardenza (LI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea di copertura di alcuni fabbricati di proprietà comunale in Livorno (LI) • Indagine diagnostica su un ponte pedonale a Milano Marittima (RA) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso il Palazzo Pretorio a Certaldo (FI) • Indagine diagnostica su una alcune strutture lignee presso l'ex Convento di S.Chiara a Spalato (Croazia) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea della copertura della Cattedrale di Nicosia (EN)

1999 • Indagine diagnostica sulla copertura lignea del Museo Civico-Pinacoteca del Comune di Pesaro (PS) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della copertura dell'ex-Centro Zootecnico in San Rossore (PI) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee dell'ex-Fornace Agresti di Impruneta (FI) • Indagine diagnostica sulle capriate lignee della copertura soprastante il "Salone del Pomarancio" presso la Casa Santa di Loreto (AN) • Indagine diagnostica sulle strutture lignee della "Torre Civica delle Ore" in Lucca (LU) • Indagine diagnostica e verifiche strutturali sulle strutture lignee di copertura della Scuola Elementare Micheli in Livorno (LI) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea del locale denominato "Limonaia" presso Villa La Pietra in Firenze (FI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso il Tribunale per i Minorenni in Firenze (FI) • Indagine diagnostica su alcuni solai lignei del Complesso Educativo della SS Concezione detto "Il Fuligno" in Firenze (FI) • Indagine diagnostica sul solaio ligneo di un transetto laterale della Chiesa di S.Romano in Lucca (LU) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo del "Palazzo Cherubini" in Roma (RM) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea del "Teatro Ruzanti" in Padova (PD) • Indagine diagnostica su pilastri lignei in località S.Donà di Piave (VE) • Indagine diagnostica sulle coperture lignee delle "Torri Guariniane" presso il Castello di Racconigi (CN) • Indagine diagnostica sui solai lignei del Castello di Rozzano (MI) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sulla copertura lignea del Castello di Rorà in Costigliole d'Asti (AT) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea del Palazzo della Provincia in Pisa (PI) • Indagine diagnostica e progettazione del sistema di consolidamento su alcune volte lignee presso il Palazzo della Provincia in Lucca (LU) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di consolidamento sulla copertura lignea della Chiesa di S.Alessandro in Lucca (LU) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea della Chiesa di S.Quirico e Giulitta in Capalle (FI) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea della Chiesa di S.Babila – Dicomano (FI) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea del Palazzo della Gherardesca in Pisa (PI) • Indagine diagnostica e



®

progettazione degli interventi di consolidamento sulla copertura lignea di Palazzo Patrizi in Siena (SI) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea dell'Istituto dei Padri Giuseppini del Murialdo in Borgo Segezia (FG) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea della Chiesa di S.Lucia alla Sala in Brozzi (FI) • Indagine diagnostica sulla copertura lignea della Chiesa di S.Giovanni Battista a Casaglia (PI) • Indagine diagnostica e progettazione degli interventi di adeguamento statico su alcuni solai lignei presso l'Ex Spedale di Santa Maria della Scala in Siena (SI) • Indagine diagnostica su un controsoffitto ligneo presso il Palazzo Rosso in Livorno (LI) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo in un edificio privato ubicato nel centro storico di Torino (TO)

1998 • Indagini diagnostiche sulle strutture lignee della copertura della Chiesa di S.Maria di Provenzano e S.Brigida in Montebenichi-Ambra (AR) • Indagini diagnostiche sulle strutture lignee dei solai del "Castello di Lagnasco" (CN) • Indagini diagnostiche sulle strutture lignee di un edificio privato in San Lazzaro (BO) • Indagine diagnostica e verifiche strutturali sulle strutture lignee della copertura e del controsoffitto della scuola elementare Antonio Benci in Livorno (LI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del chiostro dell'ex Convento delle Leopoldine in Piazza Tasso a Firenze (FI) • Indagine diagnostica su una capriata facente parte della struttura lignea di copertura della Badia Fiorentina in Firenze (FI) • Indagine diagnostica sulla struttura lignea del loggiato del Liceo Classico Michelangelo ex Convento di Santa Maria Maddalena de' Pazzi in Firenze (FI) • Indagini diagnostiche e progetto di consolidamento dei solai lignei dell'ex Convento delle Clarisse a Sezze Romano (LT) • Indagine diagnostica su un solaio ligneo presso l'Antico Palazzo Comunale di Saluzzo (CN)

1997 • Indagini diagnostiche sulle strutture lignee della nuova sede della Provincia di Rimini (RN) • Indagini diagnostiche sulle strutture lignee della copertura della Barchessa Zorzi di proprietà del Comune di Riese Pio X (TV) • Indagine sullo stato di conservazione di alcuni elementi lignei della copertura della Pieve di S. Piero in Gropina (AR) • Indagini diagnostiche sulle travi lignee di un solaio in un edificio privato sito in località Pecetto (TO) • Indagini diagnostiche su un solaio ligneo di un edificio privato ubicato nel centro storico di Pinerolo (TO) • Indagini diagnostiche sulle strutture lignee della copertura di Villa La Pietra in Firenze (FI)